

Существующее положение (фото)



Вариант 3



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 4



Реконструкция фасадов 2-х этажного здания столовой базы отдыха "Родничок" на оз. Еловое, Челябинская область